

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

УПРАВА ЈП ЕПС

Улица царице Милице бр. 2

Број: 2.5.6.1.-Е.07.01.-200277/18-17

Датум: 22.05.2017.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за Јавну набавку број JN/8000/0035/2016, за набавку услуга ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА, ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКОГ ЦЕНТРА НОВИ САД – СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ И ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА, КАО И СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАУЛИЧНИХ ДИЗАЛИЦА И ПЛАТФОРМИ, ВОЗНОГ ПАРКА ТЕХНИЧКОГ ЦЕНТРА НОВИ САД, која је формирана у 15 Партија, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА (21)
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
ЈАВНА НАБАВКА БР. JN/8000/0035/2016

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 21

Iz dole navedenog, pitanje glasi:

1. Šta unosimo u polja gde se pozicije ponavljaju?
2. Šta unosimo u polja u kojima predmetni deo se ne ugrađuje na vozilo?

U vezi javne nabavke br. JN/8000/30035/2016 – Usluge servisa i održavanja putničkih i teretnih vozila, kao i hidrauličnih dizalica i platformi, voznog parka TC Novi Sad imamo sledeća pitanja o obrascu strukture cena za partiju 1:

1. Kod vozila marke Dacia
 - pozicija 3.93 zamena elektropokretača i pozicija 3.98 zamena anlasera – kpt su iste pozicije?
2. Kod vozila marke Zastava
 - pozicija 5.13 „Замена /доливање уља у кочионом систему - влаширано паковање“ i pozicija 5.14. „Замена/доливање антифриза“ – da li se radnjom podrazumeva ZAMENA ili DOLIVANJE?
 - Pozicija 5.134 „Замена опруге задњег точка“ - ne postoji na predmetnom vozilu,
 - pozicija 5.231. Замена/доливање уља у мотор, pozicija 5.232 Замена/доливање уља у мењач, pozicija 5.233 Замена / доливање кочионог уља, pozicija 5.234 Замена /доливање уља у мењач, pozicija 5.235 Замена /доливање антифриза - da li se radnjom podrazumeva ZAMENA ili DOLIVANJE?
 - Pozicija 5.489 i 5. 490 - Замена пресвлака седишта i Замена пресвлака седишта - pozicija se ponavlja,
3. Kod vozila marke Lada
 - pozicije 6.9 i 6.11 Замена/доливање уља у мењач - da li se radnjom podrazumeva ZAMENA ili DOLIVANJE, osim toga što se pozicija ponavlja,

- Pozicija 6.36 i 6.37 Замена црева хладњака горњег - pozicije se ponavljaju,
- Pozicija 6.68 i 6.73 Замена разводне руке – pozicije se ponavljaju,
- Pozicija 6.69 i 6.72 Замена разводне капе - pozicije se ponavljaju,
- Pozicija 6.135 - Замена шоље предњг амортизера i pozicija 6.139 Замена шоље задњег амортизера - ne postoje na predmetnom vozilu,

4. Kod vozila marke Skoda

- pozicija 7.119 Замена задњег осцилирајућег рамена - ne postoji na predmetnom vozilu,
- pozicija 7.143 i 7.151 Замена предњих врата са лимарском припремом и фарбањем i Замена и лимарска припрема са фарбањем предњих врата – pozicije su iste,
- pozicija 7.144 i 7.7.152 Замена задња врата са лимарском припремом и фарбањем i Замена и лимарска припрема са фарбањем задњих врата – pozicije su iste.

5. Kod vozila marke Opel

- pozicija 8.44 Замена осцилирајућег рамена предњег трапа – горње, 8.67 Замена задњег осцилирајућег рамена горње, 8.68 Замена задњег осцилирајућег рамена доње – ne postoji na predmetnom vozilu.

U vezi javne nabavke br. JN/8000/30035/2016 – Usluge servisa i održavanja putničkih i teretnih vozila, kao i hidrauličnih dizalica i platformi, voznog parka TC Novi Sad imamo sledeća pitanja o obrascu strukture cena za partiju 8:

1. Kod vozila marke Ford:

- pozicija 1.25 Brava za paljenje i pozicija 1.194 Kontakt brava – pozicije su iste,
- pozicija 1.45 Glavni kočioni cilindar i pozicija 1.192 Glavni kočioni cilindar – pozicije su iste,
- pozicija 1.61 Glava volana – predmetno vozilo ima letvu volana,
- pozicija 1.81 Mažetna zgloba i 1.93 Mažetna homo zgloba – pozicije su iste,
- pozicija 1.99 Optika trapa i 1.163 Optika prednjeg trapa – pozicije su iste,
- pozicija 1.106 Prednja poluosovina i pozicija 1.118 Poluosovina leva+desna – pozicije su iste,
- pozicija 1.140 Stop lampa l+d i pozicija 1.159 Stop lampa l+d – pozicije su iste,
- pozicija 1.142 Termodavač hladnjaka i pozicija 1.190 Termodavač hladnjaka – pozicije su iste,
- pozicija 1.126 Relej svetla i pozicija 1.183 Relej svetla – pozicije su iste,
- pozicija 1.128 Ručica birača brzine i pozicija 1. 184 Ručica birača brzine – pozicije su iste,
- pozicija 1.158 Merač goriva i pozicija 1.171 Merač goriva – pozicije su iste,
- pozicije koje ne postoje na predmetnom vozilu: 1.61, 1.165, 1.166, 1.187.

2. Kod vozila marke Fiat

- pozicija 2.26 Menjač i pozicija 2.107 Menjač – pozicije su iste,
- pozicija 2.42 Kontakt brava i pozicija 2.79 Kontakt brava – pozicije su iste,
- pozicija 2.60 Retrovizor l+d i pozicija 2.103 Retvorizor l+d – pozicije su iste,
- pozicija 2.62 Prednje vetrobransko staklo i pozicija 2.99 Vetrobransko staklo – pozicije su iste,
- pozicija 2.63 Zadnje vetrobransko staklo i pozicija 2.105 Zadnje staklo kabine pozicije su iste,
- pozicija 2.69 Termostat i pozicija 2.84 Termostat – pozicije su iste.

3. Kod vozila marke Iveco Turbo Rival

- pozicija 3.667 Razredjivač nitro i pozicija 3.677 Razredjivač nitro – pozicije su iste,
- 4. Kod vozila marke FAP
 - pozicija 4.20 Brava za paljenje i pozicija 4.89 Kontakt brava – pozicije su iste,
 - pozicije koje ne postoje na predmetnom vozilu: 4.47, 4.48, 4.72, 4.99, 4.165.
- 5. Kod vozila marke GAZ – pozicija 5.74 Kočione obloge i 5.109 Pakne – pozicije su iste,
 - pozicija 5.89 Manžetna homozloga i 5.90 manžetna homozloga – pozicije su iste,
 - pozicija 5.105 optika prednjeg trapa i 5.106 optika trapa – pozicije su iste,
 - pozicija 5.114 poluosovina l+d i 5.119 prednja poluosovina – pozicije su iste,
 - pozicija 5.148 semering diferencijala zadnjeg i pozicija 5.151 semering zadnje trube – pozicije su iste,
 - pozicija 5.1 mali servis i pozicija 5.152 servisni pregled vozila – pozicije su iste,
 - pozicije koje ne postoje na predmetnom vozilu: 5.39.
- 6. Kod vozila marke TAM 75-80
 - pozicija 6.173 Cevi visokog pritiska i pozicija 6. 303 Cevi visokog pritiska – pozicije su iste,
 - pozicija 6.184 zadnja poluosovina i pozicija 6.264 zadnja poluosovina – pozicije su iste,
 - pozicija 6.210 far levi/desni i pozicija 6.291 far t75 – pozicije su iste,
 - pozicija 6.211 rotaciona lampa 12v i pozicija 6.290 rotaciono svetlo 12v – pozicije su iste,
 - pozicija 6.246 termostat i pozicija 6.260 termostat – pozicije su iste,
 - pozicija 6.258 slavina grejača i pozicija 6.325 slavina grejača – pozicije su iste,
 - pozicija 6.400 grebenasti prekidač Vebasto grejanja i pozicija 6.401 grebenasti prekidač Vebasto grejanja – pozicije su iste,
- 7. Kod vozila marke Mercedes
 - pozicija 7.26 brava za paljenje i pozicija 7.178 kontakt brava – pozicije su iste,
 - pozicija 7.46 servo za kočnice i pozicija 7.174 servo uređaj kočnica – pozicije su iste,
 - pozicija 7.66 grejač motora i pozicija 7.173 grejač motora – pozicije su iste,
 - pozicije 7.67 relej grejača motora i pozicija 7.172 relej grejača motora – pozicije su iste,
 - pozicija 7.120 merač goriva u rezervoaru i pozicija 7.149 merač goriva i 7.162 merač goriva – tri pozicije su iste,
 - pozicija 7.131 stop lampa l+d i pozicija 7.150 stop lampa l+d – pozicije su iste,
 - pozicija 7.133 termo davač hladnjaka i pozicija 7.175 termo davač hladnjaka – pozicije su iste,
 - pozicije 7.139 vodena pumpa i pozicija 7.179 vodena pumpa – pozicije su iste.

ОДГОВОР 21

У случају да се позиције понављају, у обе позиције уписати исту цену.

У случају да у опису позиције стоји ЗАМЕНА/ДОЛИВАЊЕ, а количина је дата по lit. или по паковању, понудити јединичну цену као да је ЗАМЕНА (по lit. или по паковању).

У случају да је грешком дата позиција за део који не постоји на возилу треба уписати цену **0,00 динара**.

То је у случају питања која се односе на следеће позиције:

- Код возила марке Lada ... Позиција 6.135 - Замена шоље предњег амортизера и позиција 6.139 Замена шоље задњег амортизера - не постоје на предметном возилу;

- Код возила марке Škoda – позиција 7.119 Замена задњег осцилирајућег рамена - не постоји на предметном возилу,;
- Код возила марке Opel – позиција 8.44 Замена осцилирајућег рамена предњег трапа – горње, 8.67 - Замена задњег осцилирајућег рамена горње, 8.68 - Замена задњег осцилирајућег рамена доње – не постоји на предметном возилу,;
- Код возила марке Ford ... позиција 1.61 Глава волана – позиција која не постоји на возилу - предметно возило има летву волана и позиције које не постоје на предметном возилу: 1.61, 1.165, 1.166, 1.187,;
- Код возила марке FAP... Позиције које не постоје на предметном возилу: 4.47, 4.48, 4.72, 4.99, 4.165,;
- Код возила марке GAZ... позиције које не постоје на предметном возилу: 5.39."

НАПОМЕНА:

- У једном од постављених питања стоји да „Kod vozila marke Zastava ... Pozicija 5.134 „Замена опруге задњег точка” - не постоји на predmetnom vozilu“. **То није тачно, обзиром да Застава 10 има задње торзионо вешање са опругама и потребно је дати јединичну цену за ту позицију.**
- У случају да понуђач понуди јединичну цену 0,00дин. (сматрајући да та позиција на возилу не постоји), а испостави се да то није тако, уколико буде закључио оквирни споразум, понуђач ће морати да пружи услуге за ту позицију по цени 0,00дин.

Два постављена питања на први поглед делују као да су поновљене позиције, међутим у питању је замена појединачног дела (само са једне стране возила) и замена комплетних делова (са обе стране возила). То подразумева да се у првом случају уписује јединична цена замене појединачног дела, а у другом случају се уписује јединична цена комплетне замене (са обе стране возила). То је случај за следећа постављена питања:

- „- Код возила марке Ford ... позиција 1.106 Предња полуосовина и позиција 1.118 Полуосовина лева+десна – позиције су исте;
- Код возила марке Gaz ... позиција 5.114 полуосовина лева+десна и 5.119 предња полуосовина – позиције су исте."

КОМИСИЈА

по Решењу бр 12 01.-565183/3-16 од 30.12.2016.год.

